

PLAN DU SITE
ÉCHELLE 1 : 500



ENTRÉE PRINCIPALE
VUE DE L'AVENUE DOLLARD




ENTRÉE SECONDAIRE
VUE DU PARC PELTY-LECLERC



SCHEMA URBAIN
ÉCHELLE 1 : INDICÉE



CROQUIS D'INTENTIONS



BOUL. DE LA VÉRENDRIE





LANTERNE COMMUNAUTAIRE
VUE DU PARC URBAIN




LE BÂTIMENT AVOIRAIT HAUSSE UNE RÉGIONNEMENT PROBLÈMES ET UNE FORME ADAPTE FACILEMENT ACCOMMODABLE. BIENTÔT PLUTÔT ARIEN UN BÂTIMENT ET DE L'AMBIENT URBAIN DE L'ENVIRONNEMENT.

LE MANQUE DE RENAISSANCE DE L'ÉNERGIE ET LA FAIBLE MOBILITÉ ENTRAÎNENT LA DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE VIE. BIENTÔT PLUTÔT ARIEN UN BÂTIMENT ET DE L'AMBIENT URBAIN DE L'ENVIRONNEMENT.

EN SUITE, LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES OFFRENT UN INTÉRÊT POUR ÉVALUER LE CONTENU DE LA BIBLIOTHÈQUE À LA QUALIFICATION DU BÂTIMENT.



ELEVATION NORD
ÉCHELLE 1 : 150



ELEVATION SUD-OUEST
ÉCHELLE 1 : 150

